

Dodávateľ: **M.P.A., s.r.o.**

Gallayova 9

Bratislava

84102

tel.+421905316241

Súd Bratislava ,Vložka číslo 19452/B

IČO: 35770554

DIČ: 2021478767

IČ DPH: SK2021478767

Banka: Tatrabanka

Číslo účtu: 2628084210/1100

BIC/Swift: TATRSKBX

IBAN: SK73 1100 0000 0026 2808 4210

FAKTÚRA

Číslo: 20240285

Objednávka: 77/2024

Obdobie: IČO: 491870

DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

EKO- podnik VPS

Halašova 20

831 03 Bratislava

Vyhotovil: 0

Variab. symbol: 20240285 Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 11.09.2024 Dodanie tovaru/služby: 11.09.2024 Deň splatnosti: **18.09.2024**

Vozidlo: BL273IY, Peugeot Boxer

Dodací list: DOD2024/0002

Faktúrujeme Vám

Množstvo M.j. Pred zľ. Zľava J.cena Bez DPH Sadzba S DPH

Za materiál:

Palivový filter komplet obal,senzor	1 ks	110,000	7 %	102,300	102,30	20 %	122,76
Vstrekovač katalizatoru	1 ks	271,200	7 %	252,216	252,22	20 %	302,66
Snimac rozdielneho tlaku DPF	1 ks	247,100	7 %	229,803	229,80	20 %	275,76
Spolu za materiál					584,32		701,18

Za vykonané práce

Vymena obal. palivoveho filtra	1,2 hod			25,000	30,00	20 %	36,00
Vymena vstrekovaca DPF	0,8 hod			25,000	20,00	20 %	24,00
Oprava zavitu vstrekovaca	1,5 hod			54,000	81,00	20 %	97,20
Oprava kabelaze riadiacej jednotky	4,5 hod			35,000	157,50	20 %	189,00
Diagnostika zavady	2,5 hod			35,000	87,50	20 %	105,00
Testa na pocitaci	1 hod			35,000	35,00	20 %	42,00
Spolu za vykonané práce					411,00		493,20

Rozpis DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ
995,32

DPH
199,06

Spolu
1194,38

Spolu bez DPH: 995,32 €


Celková DPH: 199,06 €

Celková suma: 1 194,38 €



PAY by square

mpaservis@gmail.com



pečiatka, podpis

prevzal

Počet strán: 1

pracované programom Autoservis 5.21 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk